



# Merenkululaitos

TIEDOTUSLEHTI NRO 15/7.10.1999

---

## ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA 1.7. - 30.9.1999

Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston 19.6.1995 antaman direktiivin (95/21/EY) 15 artiklan nojalla Merenkululaitos julkaisee oheisena luettelon niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka on pysäytetty useammin kuin yhden kerran edellisten 24 kuukauden aikana.

Toimistopäällikkö

Jukka Häkämies

Merenkulunylitarkastaja

Reijo Montonen

Asiaa koskevat tiedustelut:

Merenkulkutoimisto

Dnro 12/316/99  
ISSN 1455-9048

## ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA 1.7. - 30.9.1999

Alus:	WARRIOR
Aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja:	Heather Shipping Co
IMO-numero:	7218553
Lippuvaltio:	Bahama
Luokituslaitos:	LR
Pysäytyksen syy (pysäytykseen johtaneet tarkastuskohteet):	Turvallisuuskaavio, IMDG-koodi, radiolaitteet, jätekeräys, rungon korroosio, pilssipumppu, kiinteät palonsammutuslaitteet, palonsammutuksen kauko-ohjaus, pelastusveneet
Pysäytyksen paikka ja aika:	Kotka, 8.7.1999

---

Alus:	FATEZH
Aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja:	Azow Shipping Co
IMO-numero:	8131611
Lippuvaltio:	Ukraina
Luokituslaitos:	RS
Pysäytyksen syy (pysäytykseen johtaneet tarkastuskohteet):	Palonsammutuksen kauko-ohjaus, pelastusrenkaat, palonsammutuslaitteet, turvallisuuskaavio, laivapäiväkirja, öljypäiväkirja, navigointilaitteet, käsikirjat, IMDG-koodi, MARPOL-SOPEP
Pysäytyksen paikka ja aika:	Loviisa, 11.9.1999

---

Alus: EBN JUBAIR

Aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja: General National Maritime Transport Company

IMO-numero: 7607766

Lippuvaltio: Libya

Luokituslaitos: -

Pysäytyksen syy (pysäytykseen johtaneet tarkastuskohteet): MF/HF-radiolaitteet, kansainvälinen laituriliitin, radioturvallisuuskirja, kaikuluotain, hengenpelastuslaitteet, opasteet, jätehuoltosuunnitelma

Pysäytyksen paikka ja aika: Rauma, 17.9.1999

---

Alus: ALEXANDRA S

Aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja: Sol Shipping Comp.

IMO-numero: 7336642

Lippuvaltio: Malta

Luokituslaitos: -

Pysäytyksen syy (pysäytykseen johtaneet tarkastuskohteet): MARPOL-SOPEP, kulkuvalot ja merkkikuviot sekä äänimerkinantolaitte, ilmanvaihtuventtiilit, öljypäästöjen valvontajärjestelmä, lastinsiirtojärjestelmät

Pysäytyksen paikka ja aika: Hamina, 16.8.1999

---